



## Voertuig Historie Rapport



24-07-2021

### BMW X Series

Estate  
Zwart

Chassisnummer: WBAWX31030XXXXXXX  
Kenteken: 15TNV8

Benzine  
Motorinhoud: 1997 cm<sup>3</sup>  
Motorvermogen: 135 kw / 184 pk

CO2 uitstoot gecombineerd: 175 g/km



Aantal openstaande terugroepacties: 1



Aantal gerapporteerde kilometerstanden: 25



Aantal keuringen gerapporteerd: 4



Aantal onderhouds- en reparatievermeldingen: 11



Totaal aantal vermeldingen: 34



### Snelle check

#### Mogelijke voertuigschade

Op basis van de Wacht op Keuren (WOK) status is er geen mogelijke voertuigschade gevonden door CARFAX

✓ Geen issues gerapporteerd

#### APK

Geen bijzonderheden gevonden, nog minimaal 6 maanden geldige keuring

✓ Geen issues gerapporteerd

#### Veiligheidsrisico's

Er is 1 open terugroepactie gerapporteerd

ⓘ Open terugroepactie

#### Wereldwijde database zoekopdracht

Geen internationale vermeldingen gevonden

✓ Geen issues gerapporteerd

#### Taxi

Niet als taxi gebruikt

✓ Geen issues gerapporteerd

Een CARFAX Voertuig Historie Rapport is gebaseerd op informatie afkomstig van haar leveranciers. Het is mogelijk dat er buiten de vermeldingen op dit rapport nog meer vermeldingen, inclusief negatieve, van toepassing zijn op het voertuig welke niet aan CARFAX gerapporteerd zijn. Gebruik het CARFAX Voertuig Historie Rapport dan ook als een belangrijke tool, tezamen met andere hulpmiddelen zoals een keuring en testrit om een zo goed mogelijke keuze te maken bij de aankoop van een gebruikte auto.

### Veiligheidsrisico's

#### Open terugroepactie

Deze terugroepactie is geregistreerd bij RDW onder het nummer MGP160196. Bezoek de website van RDW voor de [terugroepactie details](#).

De status voor deze terugroepactie is nog open, er is nog geen herstel gemeld. Afhankelijk van de ernst van het defect is er een risico voor gevaar. Over het algemeen worden terugroepacties kosteloos door de fabrikant verholpen. Neem contact op met uw autobedrijf.

ⓘ Open terugroepactie

### Highlights

#### Gebruikers

3

vorige gebruikers

Particuliere eigenaren: 1  
Niet-particuliere eigenaren: 2

#### Keuringen



Laatste keuring: 10-02-2021

APK-vervaldatum: 26-03-2022

#### Leeftijd voertuig

jaren **9** maanden **4**

Eerste tennaamstelling: 09-03-2012

### Voertuig Historie

| Datum      | KM-stand | Activiteit   |
|------------|----------|--|
| 21-06-2021 |          | Nieuwe eigenaar type: autobedrijf. Voertuig geregistreerd door autobedrijf.  |
| 17-06-2021 |          | Nieuwe eigenaar type: autobedrijf. Voertuig geregistreerd door autobedrijf.  |
| 07-05-2021 | 215.427  | Kilometerstand gerapporteerd   |
| 19-04-2021 | 215.427  | Kilometerstand gerapporteerd   |
| 10-02-2021 |          | Gekeurd in Nederland<br>De volgende onderdelen zijn hierbij noodzakelijk gerepareerd:<br>■ Zijrichtingaanwijzer(s) werkt niet (goed) |

ⓘ Na afloop van iedere Algemene Periodieke Keuring (APK) wordt er een keuringsrapport uitgegeven welke alle details bevat. Adviespunten zijn gebreken die nu nog niet tot een afkeuring leiden, maar die wel binnenkort moeten worden vervangen of gerepareerd. Als het voertuig is afgekeurd is, staan er afkeerpunten op het rapport. Reparatiepunten zijn onderdelen die noodzakelijk vervangen zijn tijdens de keuring om tot een positief resultaat te komen. CARFAX stelt al deze gedetailleerde punten ter beschikking in haar rapporten. Oudere reparatieadviezen die niet terugkeren in een daaropvolgende keuring, mogen als gerepareerd beschouwd.

| Datum      | KM-stand | Activiteit   |
|------------|----------|--|
| 02-06-2020 | 204.721  | Onderhoudsbeurt volgens fabrieksschema <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Additief gebruikt</li> <li>■ Bougies vervangen</li> <li>■ Remvloeistof ververs</li> <li>■ Ruitenwissers vervangen</li> </ul> |
| 11-05-2020 | 203.115  | Kilometerstand gerapporteerd   |
| 27-02-2020 |          | Gekeurd in Nederland<br>De volgende onderdelen zijn hierbij noodzakelijk gerepareerd: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Bandenspanning niet op juiste waarde</li> </ul>                               |
| 10-01-2020 | 195.855  | Kilometerstand gerapporteerd   |
| 03-12-2019 | 195.735  | Kilometerstand gerapporteerd   |
| 05-11-2019 | 195.725  | Werkplaatsbezoek <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Band(en) vervangen</li> </ul>  |
| 03-05-2019 | 182.655  | Werkplaatsbezoek <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Band(en) vervangen</li> </ul>  |
| 23-04-2019 | 182.643  | Kilometerstand gerapporteerd   |
| 26-02-2019 | 182.643  | Kilometerstand gerapporteerd   |
| 12-02-2019 | 181.848  | Kilometerstand gerapporteerd   |
| 21-12-2018 | 178.959  | Werkplaatsbezoek <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Band(en) vervangen</li> <li>■ Remblokken vervangen</li> </ul>  |
| 29-03-2018 | 160.150  | Onderhoudsbeurt volgens fabrieksschema <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Additief gebruikt</li> <li>■ Band(en) vervangen</li> </ul>   |
| 26-03-2018 |          | Gekeurd in Nederland<br>De volgende onderdelen zijn hierbij noodzakelijk gerepareerd: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Bandenspanning niet op juiste waarde</li> </ul>                               |
| 04-12-2017 | 153.432  | Kilometerstand gerapporteerd   |
| 19-06-2017 | 141.378  | Werkplaatsbezoek <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Remblokken vervangen</li> </ul>  |
| 01-12-2016 |          | Nieuwe eigenaar type: particulier. Voertuig geregistreerd door particulier.  |
| 21-10-2016 | 120.644  | Onderhoudsbeurt volgens fabrieksschema <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Additief gebruikt</li> <li>■ Bougies vervangen</li> <li>■ Remvloeistof ververs</li> </ul>                                    |
| 29-07-2016 | 115.011  | Werkplaatsbezoek <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Remblokken vervangen</li> <li>■ Remschijven vervangen</li> </ul>   |
| 25-06-2016 | 112.319  | Werkplaatsbezoek <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Band(en) vervangen</li> </ul>  |
| 04-02-2016 |          | Gekeurd in Nederland   |
| 21-04-2015 | 79.374   | Kilometerstand gerapporteerd   |
| 10-12-2014 | 69.406   | Werkplaatsbezoek <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Band(en) vervangen</li> </ul>  |
| 16-09-2014 | 62.320   | Onderhoudsbeurt volgens fabrieksschema <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Remblokken vervangen</li> <li>■ Remschijven vervangen</li> <li>■ Remvloeistof ververs</li> </ul>                             |
| 03-05-2014 | 53.515   | Kilometerstand gerapporteerd   |
| 15-11-2013 | 41.508   | Kilometerstand gerapporteerd   |
| 11-12-2012 | 16.827   | Kilometerstand gerapporteerd   |
| 17-08-2012 |          | Nieuwe eigenaar type: rechtspersoon. Voertuig geregistreerd door (klein)bedrijf.   |
| 05-07-2012 | 8.000    | Auto te koop aangeboden op AutoTrack<br><a href="http://www.autotrack.nl">www.autotrack.nl</a>   |
| 09-03-2012 |          | Geregistreerd in Nederland met kenteken 15TNV8<br>Nieuwe eigenaar type: rechtspersoon. Voertuig geregistreerd door autobedrijf.  |

Gebaseerd op data die is gekoppeld aan 18 Europese landen en Noord-Amerika

## Technische informatie

### Milieu en verbruik

CO2 uitstoot gecombineerd (g/km): 175

Brandstofverbruik gecombineerd (l/100 km): 7.5

### Dimensies

Length (mm): 4650

|  |      |
|--|------|
| Wielbasis (mm):                                | 2810 |
| <b>Overige informatie</b>                      |      |
| Europese voertuigcategorie:                    | M1   |
| Aantal zitplaatsen:                            | 5    |
| Aantal deuren:                                 | 4    |
| Deze informatie wordt u aangeboden door CARFAX |      |

## CARFAX verklarende woordenlijst

### Aantal afgelezen kilometerstanden

De kilometerstand zoals gerapporteerd aan CARFAX. Een groot aantal kilometerstanden helpt bij het bepalen of de kilometerstand correct is.

### Aantal vermeldingen

Een CARFAX vermelding refereert naar een specifieke activiteit in de historie van een voertuig. Hoe jonger het voertuig, hoe minder vermeldingen er dan ook zullen zijn. CARFAX werkt continue aan het verzamelen van meer vermeldingen voor ieder voertuig om het rapport completer te kunnen maken.

### Aantal vorige keuringen

Periodieke keuring van een voertuig om te bepalen of deze voldoet aan alle eisen rondom veiligheid, emissie en registratie.

### CO2 uitstoot

CO2 is een afkorting voor koolstofdioxide, een gas dat wordt uitgestoten door voertuigen met een verbrandingsmotor. De hoeveelheid uitgestoten CO2 is een indicator van de hoeveelheid brandstof die door het voertuig wordt verbrand. De hoeveelheid CO2 wordt gemeten in gram per gereden kilometer.

### Chassisnummer (VIN)

VIN is een afkorting voor Voertuig Identificatie Nummer. Dit is een unieke sleutel voor iedere personen- en bedrijfswagen gebouwd na 1981. Het bevat een mix van 17 letters en nummers. Beschouw het als een vingerafdruk voor uw voertuig - u zult nooit twee gelijken vinden maar ze hebben altijd dezelfde omvang.

### Gebruikers

Het exclusieve CARFAX eigenaarshistorie gedeelte geeft inzicht in het aantal daadwerkelijke vorige eigenaren, we spreken hier van gebruikers. Hierbij worden kortlopende mutaties uitgesloten, zoals uitgevoerd door (groot-)handelaren. Voertuigen met een gering aantal vorige gebruikers, kennen over het algemeen een hogere restwaarde, ongeacht het aantal verhandelingen van het voertuig.

### Keuringen

Periodieke keuring van een voertuig om te bepalen of deze voldoet aan alle eisen rondom veiligheid, emissie en registratie.

### Leeftijd voertuig

De leeftijd van het voertuig is berekend vanaf het moment dat het voertuig voor het eerst in gebruik is genomen (eerste registratiedatum internationaal).

### Modeljaar

Deze wordt opgegeven door de fabrikant en is meestal het jaar dat het voertuig is gebouwd. Wanneer het modeljaar niet op het CARFAX rapport verschijnt, is dit omdat de fabrikant deze waarde niet heeft opgenomen in het chassisnummer. Het modeljaar kan over het algemeen worden beschouwd als het bouwjaar.

### Mogelijke schade

Bij een aanrijding met zware voertuigschade wordt een melding in het RDW-kentekenregister gezet dat het voertuig niet meer op de openbare weg mag rijden. Politie en schade-experts van verzekeringsmaatschappijen kunnen een schademelding aan de RDW doorgeven. De verzekeringsplicht, APK-plicht en motorrijtuigenbelasting lopen door. Om weer met het voertuig op de weg te mogen rijden, moet het voertuig gekeurd worden bij de RDW. De periode tussen de aanrijding en de RDW-keuring heet Wacht op Keuren (WOK). De lengte van deze periode kan een indicatie zijn voor de zwaarte van een mogelijke schade. Deze periode wordt in het CARFAX-rapport weergegeven.

### Onderhouds- en reparatie vermeldingen

CARFAX heeft een zeer uitgebreide database van onderhouds- en reparatie informatie en overige routine werkplaats procedures. Vergeet echter niet altijd de verkoper te vragen naar de exacte onderhouds- en reparatie historie van het voertuig.

### Open terugroepactie

Autofabrikanten publiceren terugroepacties om eigenaren te informeren over fabricage-defecten aan het voertuig. Dit zijn veelal belangrijke veiligheids- en milieu aspecten. Over het algemeen worden terugroepacties volledig vergoed door de betreffende fabrikant.

### Snelle check

Dit is een samenvatting van de informatie uit onze geavanceerde databases om voor dit voertuig de historie te bepalen omtrent diefstal, de-montage, import en het gebruik ervan. Deze samenvatting is gebaseerd op alle informatiebronnen welke aan CARFAX leveren. Het is altijd mogelijk dat er meer informatie beschikbaar is over dit voertuig welke niet aan CARFAX geleverd is.

### Veiligheidsrisico's

Deze sectie geeft inzicht in eventuele gevarendeelingen rondom het voertuig. Met name terugroepacties zullen hier te vinden zijn. Autofabrikanten publiceren terugroepacties om eigenaren te informeren over fabricage-defecten aan het voertuig. Dit zijn veelal belangrijke veiligheids- en milieu aspecten.

### Wereldwijde database zoekopdracht

CARFAX koppelt haar voertuigen hoofdzakelijk via het unieke 17-karakter tellende chassisnummer, welke uniform is voor alle personenwagens vanaf 1981. Voertuig Historie Rapporten zijn samengesteld op basis van informatieleveringen aan CARFAX, afkomstig van duizenden uiteenlopende bronnen uit de USA, Canada en de meeste Europese landen. CARFAX' unieke competentie om grens-overstijgende voertuigbewegingen bloot te leggen, helpt u risico's te voorkomen bij de aankoop van een gebruikte auto. Met de meest uitgebreide voertuig historie database en meer dan 30 jaar ervaring is CARFAX de enige wereldwijd opererende voertuig historie aanbieder en marktleider.